

PU Coat ALI

مواد بي يو شفافة تستعمل كأخر وجه لحماية مواد منع النش
من الشمس ومن مرور المارة ومن مرور السيارات الخفيفة
غالون 4 ليتر

طريقة الاستعمال

- يخلط كل 4 ليتر PU Coat Ali الشفاف مع حوالي 0.5 – 0.75 ليتر PU Coat M لتلوينه باللون الابيض او الرمادي او القرميدي أو بتلوينة على النفط.
- يدهن وجه أو وجهان من PU Coat Ali بمعدل 0.2 – 0.5 ليتر بالمتر المربع.
- لا يجب دهان PU Coat Ali في حال كان من المتوقع أن تمطر خلال اليوم التالي.
- لا يجب تعريض PU Coat Ali لماء غزيرة إلا بعد 3 أيام على الأقل من دهانه.



توجيهات السلامة

- هذه المادة يجب ألا تحتك بالجلد أو بالعيون وإلا يجب استشارة طبيب.
- يجب حماية العيون والأنف واليدين والجلد بإستعمال قفازات ونظارات واقية وكمامات خلال الإستعمال.
- ان الوكيل أو الموزع المعتمد غير مسؤولين عن أي سوء استعمال للمواد.
- لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكتالوغ التقني الكامل باللغة الأنكليزية.