

Clever PU 640 TC

مواد بي يو شفافة تستعمل كآخِر وجه لحماية مواد منع النش Clever PU 110

من الشمس

غالون 4 ليتر

طريقة الاستعمال

- يخلط كل 4 ليتر Clever PU 640 TC الشفاف مع حوالي 0.5 – 0.75 ليتر Clever PU 110 لتلوينه باللون الابيض او الرمادي او القرميدي أو بتلوينة على النفط.
- يدهن وجه أو وجهان من Clever PU 640 TC بمعدل 0.2 – 0.5 ليتر بالمتري المربع.
- لا يجب دهان Clever PU 640 TC في حال كان من المتوقع أن تمطر خلال اليوم التالي.
- لا يجب تعريض Clever PU 640 TC لماء غزيرة إلا بعد 3 أيام على الأقل من دهانه.



توجيهات السلامة

- هذه المادة يجب ألا تحتك بالجلد أو بالعيون وإلا يجب استشارة طبيب.
- يجب حماية العيون والأنف واليدين والجلد بإستعمال قفازات ونظارات واقية وكمامات خلال الإستعمال.
- ان الوكيل أو الموزع المعتمد غير مسؤولين عن أي سوء استعمال للمواد.
- لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكتالوغ التقني الكامل باللغة الأنكليزية.