

## Benfercure Ferri

### مواد حماية حديد الباطون غالون بودرة 2 كلغ لون رمادي

#### طريقة الاستعمال

- ينظف الحديد جيداً بواسطة فرشاة حديد أو ضرب رمل.
- يخلط Benfercure Ferri مع ماء بمعدل 0.6 – 0.65 ليتر ماء لكل غالون 2 كلغ ثم يترك لترتاح 3 دقائق ثم يخلط من جديد.
- يجب إستعمال المواد المخلوطة خلال مدة 20 – 30 دقيقة من خلطها.
- يدهن أول وجه على الحديد، وبعد ساعتين إلى ثلاث ساعات، يدهن الوجه الثاني حتى يغطي الحديد تماماً.
- بعد 8 ساعات، يمكن مد مواد تصليح الباطون Benfercure Vario 10 أو Benfercure Vario 40 فوق الحديد.
- كل 2 كلغ Benfercure Ferri تمد من 10 الى 15 متر طولي حديد قطر 10 – 12 ملم.
- يمكن دهانها على الباطون كمواد لاصقة لمواد تصليح الباطون وفي هذه الحالة توضع فوقها مواد تصليح الباطون قبل أن تتشف.



#### توجيهات السلامة

- هذه المادة يجب ألا تحتك بالجلد أو بالعيون وإلا يجب استشارة طبيب.
- يجب حماية العيون والأنف واليدين والجلد بإستعمال قفازات ونظارات واقية وكمامات خلال الإستعمال.
- ان الوكيل أو الموزع المعتمد غير مسؤولين عن أي سوء استعمال للمواد.
- لمزيد من المعلومات، الرجاء مراجعة الكتالوغ التقني الكامل باللغة الأنكليزية.